FICHE SIGNALÉTIQUE (MSDS)

Lire la fiche signalétique du produit avant l'utilisation

MEGAPRIME PARTIE A Apprêt à base d'époxy

SECTION 1 : Informations Générales

Manufacturier : LA MARGNA INC
412 St-Sacrement
Québec (PQ)
G1N 3Y3
(Canada)

Contact: 1-800-838-4237
Fax: 1-418-688-2070

Site Internet : WWW.PROFIXSYSTEMS.COM

E-mail: INFO@PROFIXSYSTEMS.COM

En cas d'urgence chimique incluant un déversement, une surexposition, un feu, une explosion ou un accident :
CANUTEC (Canada) 1-613-996-6666 CHEMTREC (États-Unis) 1-800-424-9300

SECTION 2 : Charactéristiques Physiques

ÉTAT PHYSIQUE	LIQUIDE
APPARENCE ET ODEUR	BLANC, LÉGÈRE ODEUR
POINT D'ÉBULLITION (DEG)	N/D
POINT DE FUSION (DEG C)	N/D
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR = 1)	> 1
TENSION DE VAPEUR (MMHG)	< 0.1
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (H2O = 1)	1.11
VISCOSITÉ (CPS À 25C)	1500-2500
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	N/D
TAUX D'ÉVAPORATION (BUAC = 1)	< 1
EAU/HUILE COEFF.	N/D
PH	N/D
PROTÉGER DU GEL	OUI

SECTION 3 : Évaluation des Dangers

INGRÉDIENTS DANGEREUX	Conc.%	CAS	LD 50 (ORALE)	CL 50 (CUTANÉ)	LC 50 (INHALATION)	LIMITE D'EXPOSITION
RÉSINE ÉPOXY	30 - 60%	25085-99-8	Rat >5.0 G/KG	Lapin 20G/KG	N/D	N/D

SECTION 4 : Transport

NON RÈGLEMENTÉ

SECTION 5 : Données sur la Réactivité

STABILITÉ	Stable
POLYMÉRISATION DANGEREUSE	Non, sauf à température élevée.
INCOMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES MATIÈRES	Éviter tout contact avec les agents oxydants forts. De Lewis ou d'acides minéraux.
PRODUIT DE DECOMPOSITION DANGEREUX	Le dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, aldéhydes et acides peuvent être formés pendant la combustion.
CONDITIONS D'INSTABILITÉ / REACTIVITÉ	Une forte chaleur est libérée, pendant la réaction avec les agents durcisseurs.

SECTION 6 : Données sur les risques pour la santé

YEUX
Peut causer une irritation oculaire. Obtenez des soins médicaux.

PEAU
L'exposition répétée ou prolongée peut entraîner une irritation de la peau et / ou de la sensibilité.

INGESTION
Peut causer l'irritation des voies gastro-intestinales. Obtenez des soins médicaux.

INHALATION
À température ambiante, l'exposition aux vapeurs est peu probable en raison des propriétés physiques.

SECTION 7 : Premiers Soins

YEUX
Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenez des soins médicaux.

PEAU
Laver la peau contaminée avec du savon doux et de l'eau.

INGESTION
Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

INHALATION
Amener la personne dans un endroit aéré. Si elle ne respire pas, lui donner la respiration artificielle. Appeler un médecin.

REMARQUE AU MÉDECIN
Aucune.

SECTION 8 : Utilisation et Entreposage Sécuritaires

ENTREPOSAGE ET MANIPULATION
Entreposer dans un endroit frais, sec et bien aéré, loin de la chaleur et sources d'ignition. Eviter tout contact direct avec ce produit. Éviter de respirer les vapeurs et le contact prolongé ou répété avec la peau. Se laver au savon et de l'eau avant de manger, boire, fumer ou d'utiliser les toilettes. Laver les vêtements souillés avant la réutilisation.

PROCÉDURES EN CAS DE DÉVERSEMENTS OU DE FUITES
Le produit peut brûler, mais pas s'enflammer. Isoler la zone dangereuse et restreindre l'accès. Éviter tout contact direct avec le matériel. Porter un appareil respiratoire approprié et des vêtements protecteurs. Arrêter la fuite uniquement si c'est sans danger de le faire.
Canaliser et contenir : confiner les déversements dans l'eau par barrages. Utiliser l'eau pulvérisée pour faire tomber les vapeurs.
Confiner les déversements : pour les déversements majeurs enlever par un moyen mécanique et mettre dans des contenants hermétique. Absorber les résidus ou les déversements mineurs avec du matériel absorbant et déposer dans récipients scellés pour l'élimination. Disposer du produit récupéré tel que décrit ci-dessus. Aviser l'organisme gouvernemental approprié (s).

ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Récupérer ou remettre à une entreprise de traitement spécialisée autorisée. Incinérer le produit récupéré dans un établissement approuvé par le gouvernement.

SECTION 9 : Mesures de Contrôle

PROTECTION DES EMPLOYÉS

YEUX

Porter des lunettes de sécurité et/ou masque pour protéger les yeux et le visage, si le produit est manipulé de telle sorte qu'il pourrait être éclaboussé dans les yeux. Ne pas porter de lentilles cornéennes.

PEAU

Des gants imperméables doivent être portés à tout moment lors de la manipulation de ce produit. Des vêtements imperméables devraient être portés dans les espaces clos ou lorsque le risque d'exposition cutanée est élevé.

RESPIRATOIRE

Si les concentrations dans l'air dépassent les limites d'exposition en milieu de travail, ou l'irritations oculaires ou des voies respiratoires se produisent, utilisez un respirateur homologué en combinaison pour les voies respiratoires avec le masque complet pour les vapeurs organiques, les poussières, les brouillards et émanations ou un respirateur à adduction d'air.

VENTILATION

Le système de ventilation devrait être adéquat pour contrôler les concentrations de vapeurs.

INFORMATION SUR L'EXPOSITION

Non disponible.

CONTRÔLES D'INGÉNIERIE

GÉNÉRAL

Spécialement recommandé pour toute opération intérieure à réduire les émissions fugitives.

LOCALE

Recommandée à la source sur la production des contaminants.

CONFECTION DE L'AIR

Doit toujours être fourni pour équilibrer l'évacuation d'air.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

EFFETS ET DANGERS

Empêcher le produit ou l'eau utilisé suite à un incendie, d'entrer les égouts pluviaux ou sanitaires, les lacs, rivières, ruisseaux ou les cours d'eau publics. Bloquer les drains et les fossés. Les règlements provinciaux et fédéraux exigent que les agences environnementales et/ou autres soit informé de l'incident. Les lieux du déversement doivent être nettoyés et restaurés à leur état initial ou à la satisfaction des autorités.

SECTION 10 : Risques d'incendie et d'explosion

POINT D'INFLAMMATION (deg C) : > 100°C

LIMITES D'INFLAMMABILITÉ

Seuil maximal d'inflammabilité : N/D

Seuil minimal d'inflammabilité : N/D

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION (deg C) : N/D

MOYENS D'EXTINCTION

Poudre chimique, dioxyde de carbone, mousse, eau pulvérisée.

PROCÉDURES SPÉCIALES EN CAS D'INCENDIE

Ne pas entrer dans l'espace confiné d'un incendie sans vêtements de protection appropriés et un respiratoire homologué. Utiliser de l'eau pour refroidir les contenants exposés.

Cette fiche signalétique est valide pour une period de trois (3) ans suivant la date de rédaction

Fiche signalétique rédigée par: Daniel James-Vigeant **Date: 01/01/2015**

Les fiches signalétiques de La Margna Inc sont rédigées à partir de données jugées exactes. Nous ne fournissons pas, toutefois, de garantie expresse ou limitée au chapitre de l'exactitude de ces données ni des résultats qui en découlent. La Margna Inc. n'assume aucune responsabilité en cas de blessures, dommages matériels ou autre qui seraient imputables aux produits et subis par l'acquéreur. Ce dernier doit assumer tous les risques reliés à l'utilisation des produits vendus par La Margna Inc.